

# 土砂災害警戒区域の点検結果について

令和6年6月10日  
県土整備部

## 1 点検結果と今後の対応

点検結果の評価	箇所数	今後の対応
<b>A+：直ちに住民避難が必要な箇所</b>	<b>0箇所 (該当無し)</b>	○今後、新たに該当する箇所が確認された場合は、速やかに当該市町村に情報提供し、市町村は避難指示発令の検討を行う。
<b>A：対策が必要な箇所</b>	<b>0箇所 (該当無し)</b>	○所有者、管理者又は占有者に情報提供し、必要と考えられる応急対策(※)について助言する。 (県・市町村が管理する土地の場合は県・市町村が応急対策を実施する。) ○対策工事を行う場合は、県と市町村の役割分担の下で事業化を検討する。
<b>A-：対策実施中の箇所</b>	<b>12箇所</b>	○引き続き対策工事を推進する。
<b>B：経過観察が必要と判断される箇所</b>	<b>18箇所</b>	○毎年、梅雨入り前までに完了できるように点検を実施する。 (定期点検) ○地形の変状が現れやすい大雨観測後(土砂災害警戒情報発表)や地震発生後(震度5弱以上)に点検を実施する。 ○今後の状況変化に応じて、対策が必要かどうか判断する。
<b>C：変状が軽微、又は変状が見られない箇所</b>	<b>202箇所</b>	○地域住民・自治会等による日常的な現状確認。
<b>合計</b>	<b>232箇所</b>	



※ 応急対策：亀裂への雨水浸透防止・浸食防止のためのブルーシート張、落石・崩土を受ける土のう積、不安定土砂や浮石の除去、流木の伐採など

## 2 市町村ごとの点検結果一覧

公所名	市町村名	点検対象箇所数	点検結果				
			A+	A	A-	B	C
村山総合支庁	本庁舎	山形市	6		1		5
		上山市	8				8
		天童市	8		2		6
		山辺町	6				6
		中山町	2				2
	西庁舎	寒河江市	2				2
		河北町	2				2
		西川町	3			1	2
		朝日町	1				1
		大江町	2				2
	北庁舎	村山市	2				2
		東根市	2				2
		尾花沢市	2		1	1	0
		大石田町	2				2
	計	48	0	0	4	2	42
最上総合支庁	新庄市	1				1	
	金山町	1				1	
	最上町	1				1	
	舟形町	1				1	
	真室川町	3			1	2	
	大蔵村	1				1	
	鮭川村	1			1		
	戸沢村	3		1	1	1	
	計	12	0	0	1	3	8
置賜総合支庁	本庁舎	米沢市	5				5
		南陽市	5				5
		高畠町	4				4
		川西町	5		1		4
	西庁舎	長井市	3				3
		小国町	3				3
		白鷹町	3		0		3
		飯豊町	3				3
	計	31	0	0	1	0	30
庄内総合支庁	鶴岡市	135			3	13	119
	酒田市	2			2		
	三川町	0					
	庄内町	1		1			
	遊佐町	3					3
		計	141	0	0	6	13
山形県合計		232	0	0	12	18	202