



出水状況  
H19.9月台風による豪雨



整備前  $Q=40\text{m}^3/\text{s}$

整備後  $Q=120\text{m}^3/\text{s}$

松尾川橋より上流を望む(施工前)



松尾川橋より上流を望む(施工後)



